

BACK TO BASIC (HIRARC) - BURUH BINAAN MAUT, DUA CEDERA DIHEMPAP DINDING BATU BATA

APA YANG TERJADI?

Seorang buruh binaan warga Myanmar maut akibat dihempap dinding konkrit yang runtuh ketika melakukan kerja-kerja memasang longkang berhampiran sebuah sekolah memandu di Indera Mahkota 15, di sini pada Selasa. Dalam kejadian yang kira-kira jam 4 petang itu, dua lagi pekerja dilaporkan cedera parah. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika ketiga-tiga mangsa sedang menjalankan kerja-kerja memasang longkang di lokasi tersebut sebelum dinding konkrit setinggi kira-kira 2.4 meter tumbang dan menghempap mereka

PUNCA?

- Tiada penilaian risiko (HIRARC) bagi aktiviti kerja tanah menggunakan jentera di tapak kerja dan aktiviti kerja pembinaan struktur longkang.
- Tiada prosedur kerja selamat (SWP) bagi aktiviti kerja tanah menggunakan jentera di tapak kerja dan aktiviti kerja pembinaan struktur longkang.

APA YANG BOLEH DIPELAJARI?

- Melakukan penilaian risiko (HIRARC) sebelum menjalankan sebarang aktiviti kerja
- Memastikan prosedur kerja selamat (SWP) disediakan untuk sebarang aktiviti kerja
- Tambah baik HIRARC atau SWP yang sedia ada setiap kali berlaku perubahan kepada aktiviti kerja
- Memastikan diri sendiri tahu dan faham setiap HIRARC atau SWP yang berkaitan dengan aktiviti kerja yang perlu dilakukan

HAZARD BERKAITAN?

- Struktur tidak selamat/tidak stabil (dinding konkrit)
- Penggalan tidak selamat (excavation)
- Laluan keluar/masuk tidak selamat

